

## Dremel® Micro（モデル 8050）の品質管理措置

現行の品質保証検査と検査データの評価に基づき、Dremel 8050 Micro のコンポーネントが当社の品質基準を満たしていないことがわかりました。

稀な事例では、工具が過熱状態になることがあります。また複数の工具において、速度を制御できなくなるという事例も発生しています。

その対象となる工具は、2014年7月から2015年5月に生産されました。

製造データコード：

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

（その他のコードは対象外）



工具の交換または修理（無償）を行う場合は、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください **0 800 500 4159**。

この件につきまして皆様に多大なご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。